

【測定作業写真】



測定日時：平成27年8月20日

モニタリングポイント 本社出入口①
工場出入口①前アスファルト

測定者：山内
写真・立会：宮本

本社出入口①



工場出入口①前アスファルト



KRM311 0.25 μ Sv/h
CRM301 0.099 μ Sv/h



KRM311 0.17 μ Sv/h
CRM301 0.048 μ Sv/h



KRM311 49 Bq/cm2
CRM301 188 CPM



KRM311 50 Bq/cm2
CRM301 94.0 CPM