

【測定作業写真】



測定日時：平成27年8月20日

モニタリングポイント 工場出入口②前アスファルト
工場出入口③前アスファルト

測定者：山内
写真・立会：宮本

工場出入口②前アスファルト



工場出入口③前アスファルト



KRM311 0.15 μ Sv/h CRM301 0.041 μ Sv/h



KRM311 0.12 μ Sv/h CRM301 0.041 μ Sv/h



KRM311 50 Bq/cm² CRM301 85 CPM



KRM311 56 Bq/cm² CRM301 98.0 CPM