

【測定作業写真】



測定日時：平成27年8月20日

モニタリングポイント 工場の裏㊦コンクリート
工場の裏㊧土壌(土の上)

測定者：山内
写真・立会：宮本

工場の裏㊦コンクリート



工場の裏㊧土壌(土の上)



KRM311
0.18 μ Sv/h

CRM301
0.074 μ Sv/h

KRM311
0.47 μ Sv/h

CRM301
0.46 μ Sv/h



KRM311
57 Bq/cm²

CRM301
143 CPM

KRM311
201 Bq/cm²

CRM301
861 CPM